

## WINDOW DISC

### Thermomètre extérieur avec fixation adhésive par collage

#### 1. Montage

Définissez la position souhaitée avant de retirer le film protecteur et marquez-la le cas échéant au crayon. Veillez à respecter un écartement suffisant par rapport au cadre (au moins 65 mm) et à un volet éventuellement en place (au moins 40 mm). Retirez le film protecteur et positionnez le support comme souhaité, comprimez le tout pendant un court instant, c'est tout. Le thermomètre peut ensuite être tout simplement enfoncé et être à nouveau retiré pour le nettoyage ou le calibrage.

#### 2. Affichage comparatif

L'aiguille pour la température maximale ou la température la plus basse doit être positionnée du doigt à gauche ou à droite de l'indicateur de température. Revenir ensuite avec la roue de réglage avant jusqu'à l'indicateur de température de manière que les aiguilles soient en contact. L'indicateur de comparaison est comprimé par l'indicateur de température vers la température maximale ou la température la plus basse.

#### 3. Calibrage

Le thermomètre est calibré en usine. Si un calibrage devait toutefois s'avérer nécessaire, il peut être effectué facilement avec un tournevis. A cette fin, le thermomètre doit être retiré de son support avec précaution.

**Attention :** les composants métalliques peuvent devenir très chaud sous l'effet des rayons directs du soleil. D'autre part, les rayons directs du soleil peuvent falsifier ou donner un affichage de température trop élevé.

